

中建三 B138 号
2016 年 5 月 26 日收

国家安全生产监督管理总局文件

国家安全监管总局关于《遏制重特大事故的工作方案》的实施意见

安监总管一〔2016〕54号

国家安全监管总局认真学习了习近平总书记、李克强总理等党中央、国务院关于加强安全生产工作、遏制重特大事故的重要指示批示精神，深刻汲取了辽宁沈阳“1·1”特别重大爆炸事故、天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故教训，国家安全生产监管总局制定了《遏制重特大事故工作方案》，现印

发你们,请结合本地区、本单位实际,积极推动遏制尾矿库“头顶
库”重特大事故各项工作落实。



遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案

一、遏制尾矿库“头顶库”重特大事故的必要性

近年来，我国尾矿库数量呈逐年增长趋势，且分布范围广、数量多、安全隐患大。据有关方面统计，全国尾矿库数量已达到1.3万座以上，每年新增1000座以上，且呈现逐年上升趋势。其中，“头顶库”数量占全国尾矿库总量的70%以上，且大部分位于中西部地区，且集中分布在山地丘陵地带。

(一)“头顶库”数量多、分布广且安全隐患大。据有关方面统计，全国尾矿库数量已达到1.3万座以上，且分布范围广、数量多、安全隐患大。“头顶库”数量占全国尾矿库总量的70%以上，且集中分布在山地丘陵地带。

近几年来，我国尾矿库重特大事故频发，教训惨痛，且集中在尾矿库坝体失稳、溃坝等方面，且几乎全部发生在暴雨或强降雨天气。仅2013年1月至10月，全国共发生尾矿库溃坝事故12起，造成直接经济损失达1.05亿元，死亡12人，受伤10人，其中死亡和受伤人数均为零。

(二)“头顶库”事故多发频发且损失惨重。“头顶库”安全隐患多、危险程度大，且极易导致垮坝、决堤等重大事故发生，且往往伤亡人数多、直接经济损失大，且容易引发次生灾害。

(四)“头顶库”事故易引发社会问题。“头顶库”对下游居民、

设施和环境威胁，影响了当地的生活品质。近十年，信访举报和

上访反映“头顶库”事故隐患事件不断增加。

二、指导思想和工作目标

(一)指导思想。深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理等

党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列重要指

示精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚

持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“以人为本、重

机制，切实防止“头顶库”重大事故发生。

(二)工作目标。

通过三年集中治理，实现“头顶库”安全隐患排查整治全覆盖，

消

除

新

发

生

的

安

全

问

题

4. 完善应急管理机制。推动建立“头顶库”应急救援联防联动机制，有效防范汛期和极端气候引发的事故灾难。

三、综合治理方式和进度安排

(一) 综合治理方式

主要包括：隐患治理、方案设置、雨季及汛期、季节性及日常机下堵尾及泵提等三种治理方式。一座“头顶库”可以采用一种或几种并用的方式进行治理。

1. 隐患治理。对于“头顶库”山体岩土体稳定性较差，存在崩塌、滑坡等地质灾害隐患，通过工程治理、工艺改进和强化保障，消除隐患。

2. 表截放坡。分为帷幕截水、工艺放坡和削坡保壁，通过帷幕灌浆、喷射混凝土、科学放坡及边坡支护等主要工程治理方式。

3. 季节性及日常机下堵尾及泵提。对于“头顶库”山体岩土体稳定性较好，但存在季节性冲刷、冲刷冲刷量大，通过机下堵尾及泵提等日常治理方式，有效降低冲刷量，保障生产安全。

4. 岩石爆破。对于“头顶库”山体岩土体稳定性较好，但存在冲刷冲刷量大，通过机下堵尾及泵提等日常治理方式，有效降低冲刷量，保障生产安全。

5. 采场减压。对于“头顶库”山体岩土体稳定性较好，但存在冲刷冲刷量大，通过机下堵尾及泵提等日常治理方式，有效降低冲刷量，保障生产安全。

6. 采场减压。对于“头顶库”山体岩土体稳定性较好，但存在冲刷冲刷量大，通过机下堵尾及泵提等日常治理方式，有效降低冲刷量，保障生产安全。

7. 采场减压。对于“头顶库”山体岩土体稳定性较好，但存在冲刷冲刷量大，通过机下堵尾及泵提等日常治理方式，有效降低冲刷量，保障生产安全。

8. 采场减压。对于“头顶库”山体岩土体稳定性较好，但存在冲刷冲刷量大，通过机下堵尾及泵提等日常治理方式，有效降低冲刷量，保障生产安全。

周边放矿)。

(2)强化预警。严格执行水库超汛限水位相关规定,“头顶库”

要按要求落实限采限排和蓄满即泄等安全度汛措施。

实施、降低设计坝高和设计库容等措施,进一步提高“头顶库”安全保障水平和事故预警能力。

2. 闭库及销库。闭库、竣工达至闭库条件的水库,应按有关规定

进行工程验收,并报水行政主管部门备案,同时报请有关人民政府予以公告。

水库闭库后,应及时完成工程设施拆除、恢复植被、恢复土地利用等

工作,并报水行政主管部门备案,同时报请有关人民政府予以公告。

所有“头顶库”进行综合治理，提升“头顶库”安全度；2018年，基本

完成“头顶库”综合治理工作，严格市场准入，强化监管规范企业生

（二）加强领导，落实责任。各级安监部门要牢固树立红线意识

四 工作要求

（一）高度重视，提高认识。各级安监部门要深刻吸取近期

提高防范“头顶库”重特大事故重要性的认识，在地方政府的领

导下，切实加强组织领导，认真抓好综合治理工作。

（二）突出重点，分步实施。综合治理工作要突出重点，

按照先易后难、先急后缓的原则，分步实施，有序推进。

（三）引领导航，强化执法。要发挥政府引导、社会支持、企业

负责”的原则，压实企业治理主体责任和地方政府监管责任的落

实。要抓紧相关规章，明确企业采取整顿措施、停用及销库、停

产、分步实施、有序推进。要严格依法依规查处，严厉打击

违法违规行为，对情节严重的要严肃追究法律责任。要充分发

挥社会组织作用，动员社会各界参与监督，营造浓厚整治氛围。

（四）加强宣传，营造氛围。要通过各种途径和方式，广泛宣

传综合治理的重要意义，为专项整治提供舆论支持，营造良好

社会氛围。要通过新闻媒体，及时报道综合治理工作进展，广

泛宣传先进经验，曝光典型案例，形成强大震慑力，确保治

理工作取得实效。要通过新闻媒体，广泛宣传综合治理工

作取得的成效，树立典型，激励先进，促进综合治理工作

深入开展。要通过新闻媒体，广泛宣传综合治理工作取得的

单位和人员，督促尾矿库企业设立警示标识，标明基本信息、数据
变化情况、风险化解及米风险。加强“头顶库”汛期安全检查检

（三）健全制度、完善管理、压实责任

（四）强基固本，源头管控。要督促尾矿库企业进一步健全完
善安全生产责任和管理制度，加大安全投入，强化生产运行、隐患
排查治理、从业人员素质和应急管理等基础工作。要按照国家法
律、法规、标准、规程、规范、规定、办法、意见、通知、公告、通知
安全设施设计审查等准入环节，严防新的“头顶库”和新的病库

产生。

（五）加强督导，严格验收。各地区要加大对“头顶库”综合治理
工作中遇到的问题。要加大宣传工作力度，取得公众对“头顶库”安
全隐患治理工作的理解和支持。要认真组织竣工验收工作，扎实推进
“头顶库”综合治理工作，确保治理效果，确保各类尾矿库的安全
运行。

附件：全国“头顶库”统计表

单位：座

接运行状况分	停用			已入库			再利用		
	在用	待修	报废	在用	待修	报废	在用	待修	报废
正常	65	31	2						
待修	1	68							
报废	7								
在用	62	3							
待修	29	2							
报废	4	1							
在用	12	1							
待修	1	5							
报废	23	6							
在用	12	8							
待修	74	28	1						
报废	38	1							

序号	地区	头项库 数量	接发库 数量	按运行状况分			
				待用	已用	已闭库	再利用
13	湖南	182	138	8	76	62	36
14	广东	9	0	1	1	1	1
15	广西	39	34	7	22	8	3
16	四川	50	45	6	34	1	1
17	贵州	3	1	0	3	3	4
18	云南	72	59	3	39	28	3
19	陕西	14	14	3	10	7	6
20	甘肃	46	35	0	17	15	3
21	新疆	14	14	0	12	12	1
22	北京	7	7	0	6	8	3
23	浙江	19	19	0	5	5	1
24	江苏	1	1	0	3	2	1
25	重庆	12	12	0	1	1	1
26	西藏	1	1	0	1	1	1
合计				1425	1294	40	30
				40	30	19	8